LEDUC S.A.
LEDUC - Tel : 01 64 39 04 78
Site : www.leduc-sa.com - Email : leduc-sa@leduc-sa.com

Edition du 05/2022 : EN0779aa

RESSORTS DE COMPRESSION OLMA
OLMA COMPRESSION SPRING

T2 inox

Moyen
Medium



Exemple : CP-OLMA T2 12,5 - 20 - 32 X

Désignation du ressort : **CP-OLMA T2 -** *Da - Dl - L0 MP*

	Code	Désignation	Designation	Dimensions	
Valeurs principales	**Da**	Diamètre de l'arbre	*Shaft diameter*	12,5	mm
	Dl	Diamètre du logement	*Housing diameter*	20	mm
	L0	Longueur libre	*Free Length*	32	mm
	MP	Type Matière première	*Raw material type*	X	(Inox - *Stainless Steel*)
	Sens	Sens d'enroulement	*Winding direction*	D	(Droite - *Right*)
Course (*Travel*)					
50%	**f1**	Flèche	*Deflection*	8	mm
	P1	Charge	*Load*	22,5	daN
63%	**f2**	Flèche	*Deflection*	10	mm
	P2	Charge	*Load*	28,8	daN
80%	**f3**	Flèche	*Deflection*	12,5	mm
	P3	Charge	*Load*	36	daN
Valeurs indicatives	**d**	Diamètre du fil	*Wire diameter*	2,8	mm
	Di	Diamètre intérieur	*Inside diameter*	13,2	mm
	De	Diamètre extérieur	*Outside diameter*	18,8	mm
	Hab	Longueur à spires jointives	*Block length*	16	mm
		Code tarif	*Price code*	E1	

NOTA : Raideur = P2 / f2 (soit pour l'exemple : 125/5 = 25 daN/mm)
Rate = P2 / f2 (for example : 125/5 = 25 daN/mm)

	Da	1	1,1	1,25	1,4	1,6	1,8	2	2,25	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7	8	9	10	11,2	12,5	14	16	18	20	22,5	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100	112	125	140	160	Da
	Dl	1,6	1,8	2	2,25	2,5	2,8	3,2	3,6	4	4,5	5	5,6	6,3	7	8	9	10	11,2	12,5	14	16	18	20	22,5	25	28	32	36	40	45	50	56	63	70	80	90	100	112	125	140	160	Dl
	P1	0,14	0,2	0,25	0,32	0,4	0,45	0,56	0,7	0,87	1,1	1,4	1,8	2,4	2,8	3,6	4,3	5,5	7	9	11,3	14,4	18	22,5	28	36	40	57,6	80	80	125	132	200	220,5	320	400	500	630	800	1000	1250	1600	P1
	P2	0,18	0,25	0,32	0,4	0,5	0,57	0,7	0,9	1,1	1,4	1,7	2,25	3	3,6	4,5	5,5	7	9	11,3	14,5	18	22,5	28,8	36	45	50	72	100	100	160	165	250	280	400	500	630	800	1000	1250	1600	2000	P2
	P3	0,22	0,32	0,4	0,5	0,63	0,7	0,9	1,1	1,38	1,8	2,1	2,8	3,8	4,5	5,8	6,9	9	11,3	14,1	18,1	23	28,8	36	45	55	63	90	125	125	200	206	320	350	500	630	800	1000	1250	1600	2000	2500	P3
	Sens	G	G	D	D	D	D	G	G	G	G	D	D	D	D	G	G	G	G	D	D	D	D	G	G	G	G	D	D	D	D	G	G	G	G	D	D	D	D	G	G	G	sens

Hab	L0	f1	f2	f3																																													L0
1,6	**3,2**	0,8	1	1,25																																												**3,2**
2	**4**	1	1,25	1,6			B1																																										**4**
2,5	**5**	1,25	1,6	2					E1																																							**5**
3,1	**6,3**	1,6	2	2,5							F1																																					**6,3**
4	**8**	2	2,5	3,2		B1						F1			F1				F1																														**8**
5	**10**	2,5	3,2	4		A1					E1					F1	F1		F1																														**10**
6,2	**12,5**	3,2	4	5										E1			F1	E1	E1				E1																										**12,5**
8	**16**	4	5	6,3					F1						F1					E1		E1	E1	E1																								**16**
10	**20**	5	6,3	8										F1	F1	F1					E1	E1		E1																								**20**
12,5	**25**	6,3	8	10										F1			E1	E1	F1	E1	E1			E1	F1																								**25**
16	**32**	8	10	12,5								F1				F1	E1	F1			E1	E1						E1																					**32**
20	**40**	10	12,5	16										F1	F1			F1	F1	E1		E1		E1	F1		E1																					**40**
25	**50**	12,5	16	20												F1	F1				E1	E1	F1		E1					I1																		**50**
31	**63**	16	20	25												F1		F1			E1		G1					E1	I1	I1	I1	H1																**63**
40	**80**	20	25	32																					E1			F1							I1												**80**
50	**100**	25	32	40														H1						H1		G1	I1	I1	I1		H1					!												**100**
62	**125**	32	40	50																													I1															**125**
80	**160**	40	50	63																								I1																				**160**
100	**200**	50	63	80																	G1												I1															**200**
125	**250**	63	80	100																																	!												**250**
160	**320**	80	100	125																																													**320**
200	**400**	100	125	160																																													**400**
250	**500**	125	160	200																																													**500**
310	**630**	160	200	250																																													**630**
400	**800**	200	250	320																																													**800**
	1000					ME																		MK																								**1000**

| | d | 0,22 | 0,25 | 0,28 | 0,32 | 0,36 | 0,4 | 0,45 | 0,5 | 0,55 | 0,63 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1 | 1,1 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 | 2,2 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 3,6 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6,3 | 7 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |